

**План**  
устранения нарушений соблюдения требований пожарной безопасности,  
выявленных в ходе плановой проверки в МБДОУ № 220 в соответствии с Предписанием  
от 29.03.2021 № 1-95/1/1

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ № 220  
С.В.Чумак  
Приказ от 05.04.2021 № 56

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (по предписанию)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В двухэтажном здании, в нарушение п.5.1.3 СП 1.13130.2020, из групповых ячеек №№ 6,7,10,11 предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствуют не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>В данный период времени, предусмотренные выходы из указанных групповых ячеек ведут на железобетонные участки кровель, которые являются как навесом над входными узлами на первый этаж, так и прогулочными верандами.</p> <p>Указанные выходы в данный период времени оценивать, как эвакуационными выходами недопустимо, в связи с отсутствием с участков указанных кровель лестниц 3 типа к которым в том числе должны быть предусмотрены площадки и переходные мостики с ограждением. При этом и принять путь эвакуации из указанных групповых ячеек, ведущих через участки кровель в соседние групповые ячейки, также невозможно, в связи с конкретно установленными требованиями к эвакуационным путям и выходам.</p> <p>Аналогичные требования предусматривались как в ранее действующих документах, содержащих требования пожарной безопасности (например, п.3.12 СНиП II-Л.3-71, п.6.12 СНиП 21-01-97, п.4.6 СНиП 31-06-2009), так и в действующих данный период (например, ст.89 ч3 п.2 п. пп-г.ч 8, ч.10, ч.11 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.03.2022 Требуется дополнительно бюджетное финансирование для проведения проектно-изыскательских работ на предмет возможности и целесообразности изменения, имеющихся конструктивных решений здания МБДОУ № 220.	Требуется участие в программе пожарной безопасности

2	<p>В двухэтажном здании в групповой ячейке № 6 изменены проектные решения, выраженные в передислокации раздевалки для детей на часть площади, предназначенной под спальное помещение, в результате уменьшив площадь спального помещения и обустроив коридор с кабинетом на освободившемся месте. В связи с указанными изменениями, в том числе устройства в ранее глухой стене входного узла между обустроенным коридором и помещением новой раздевалки, в нарушение п.4.2.16 СП 1.13130.2020, предусмотренные эвакуационные выходы из групповой ячейки № 6 располагаются между собой не рассредоточено.</p> <p>Под вторым эвакуационным выходом из групповой ячейки № 6 понимается выход, который и предусмотрен первоначальными проектными решениями, но в данный период времени не соответствует требованиям (см. пункт № 1 данного документа).</p> <p>При этом в случае устройства вторых эвакуационных выходов из групповых ячеек №№ 6,7,10,11 в иных местах в соответствии с действующими требованиями, используя выходы по участкам кровель лишь как прогулочные веранды и (или) как аварийные выходы, нарушение по рассредоточенности выходов из групповой ячейки № 6 будет являться не актуальным.</p>	<p>п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	<p>29.03.2022 С целью устранения выявленного нарушения будет установлена противопожарная дверь (25,00 тыс.руб, внебюджетные средства)</p>	
3	<p>В двухэтажном здании не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, в том числе не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний указанной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Протокол испытаний и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением соответствующей информации не предоставлен.</p>	<p>п.17 пп.а,пп.б противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479</p>	<p>29.03.2022</p>	<p>Выполнено</p>
4	<p>В требуемые сроки, во всем двухэтажном здании не обеспечены работы по очистке воздухопроводов (система воздухообмена общеобменного и/или принудительного исполнения) от горючих отходов и отложений, в том числе от пожароопасных в вытяжных устройствах (шкафах), установленных в помещениях производственного назначения (кухня)</p> <p>Соответствующие акты (не реже 1 раза в год по очистке воздухопроводов и не реже 1 раза в полугодие по очистке вытяжных устройств), а также журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением соответствующей информации не представлен.</p>	<p>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	<p>29.03.2022</p>	<p>Выполнено</p>



5	В двухэтажном здании, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130.2020, на путях эвакуации смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания не соответствует в полном объеме требованиям СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение с учетом требований раздела 7,6 СП 52.13330 не представлены.	Ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	29.03.2022	Требуется участие в программе пожарной безопасности
6	В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей обеспечен требуемый уровень звука.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	23.03.2022	
7	В двухэтажном здании сложной конфигурации, в нарушение п.5.4 СП 3.13130.2009, эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети и функционирующие в составе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не установлены в местах поворотов коридоров.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.03.2022	Требуется участие в программе пожарной безопасности
8	В двухэтажном здании, на дверях некоторых эвакуационных выходов (двери, установленные в групповых ячейках, на лестничных клетках, а также двери, ведущие из здания наружу), запорный цилиндрический механизм замка, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.03.2022	выполнено
9	В двухэтажном здании не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию, либо такие уплотнения не соответствуют требуемой толщине.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.03.2022	Выполнено
10	Двухэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11,23,36,37,47,72,86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу	п.23, п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.03.2022	Выполнено

	<p>которых входят, знаки с кодовым обозначением «F»,»P», «W», «E», «D», а также «разметка сигнальная».</p> <p>Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности;</li> <li>- обозначить виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;</li> <li>- проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности);</li> <li>- определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки;</li> <li>- обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.</li> </ul>			
11	<p>На объекте защиты с южной стороны земельного участка, предусмотренные по проекту въездные ворота, находятся в ненадлежащем техническом состоянии, а конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники через указанные ворота не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.</p>	<p>п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	29.03.2022	<p>Требуется участие в программе пожарной безопасности</p>