



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 1 - 95/1/1**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 95 от 19.02.2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области и иные эксперты, участие в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» Чумак Светланой Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В двухэтажном здании, в нарушение п.5.1.3 СП 1.13130.2020, из групповых ячеек №№ 6, 7, 10, 11 предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствуют не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>В данный период времени, предусмотренные выходы из указанных групповых ячеек введут на железобетонные участки кровель, которые являются как навесом над входными узлами на первый этаж, так и прогулочными верандами.</p> <p>Указанные выходы в данный период времени оценивать, как эвакуационными выходами, недопустимо, в связи с отсутствием с участков указанных кровель лестниц 3-го типа, к которым в том числе должны быть предусмотрены площадки и переходные мостики с ограждением. При этом и принять путь эвакуации из указанных групповых ячеек, ведущих через участки кровель в соседние групповые ячейки, также невозможно, в связи с конкретно установленными требованиями к эвакуационным путям и выходам.</p> <p>Аналогичные требования предусматривались как в ранее действующих документах, содержащих требования пожарной безопасности (например, п.3.12 СНиП II-Л.3-71, п. 6.12 СНиП 21-01-97; п.4.6 СНиП 31-06-2009), так и в действующих данный период (например, ст.89 ч.3 п.2. пп.г, ч.8, ч.10, ч.11 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	<p>п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022	



2	<p>В двухэтажном здании в групповой ячейке № 6 изменены проектные решения, выраженные в передислокации раздевалки для детей на часть площади, предназначенной под спальное помещение, в результате уменьшив площадь спального помещения и обустроив коридор с кабинетом на освободившемся месте. В связи с указанными изменениями, в том числе устройства в ранее глухой стене входного узла между обустроенным коридором и помещением новой раздевалки, в нарушение п.4.2.16 СП 1.13130.2020, предусмотренные эвакуационные выходы из групповой ячейки № 6 располагаются между собой не рассредоточено.</p> <p>Под вторым эвакуационным выходом из групповой ячейки № 6 понимается выход, который и предусмотрен первоначальными проектными решениями, но в данный период времени не соответствует требованиям (см. пункт № 1 данного документа).</p> <p>При этом в случае устройства вторых эвакуационных выходов из групповых ячеек №№ 6, 7, 10, 11 в иных местах в соответствии с действующими требованиями, используя выходы по участкам кровель лишь как прогулочные веранды и (или) как аварийные выходы, нарушение по рассредоточенности выходов из групповой ячейки № 6 будет являться не актуальным.</p>	<p>п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022	
3	<p>В двухэтажном здании не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, в том числе не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний указанной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Протокол испытаний и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением соответствующей информации не представлен.</p>	<p>п.17 пп.а, пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022	

4	<p>В требуемые сроки, во всем двухэтажном здании не обеспечены работы по очистке воздуховодов (система воздухообмена общеобменного и / или принудительного исполнения) от горючих отходов и отложений, в том числе от пожароопасных отложений в вытяжных устройствах (шкафах), установленных в помещениях производственного назначения (кухня).</p> <p>Соответствующие акты (не реже 1 раза в год по очистке воздуховодов и не реже 1 раза в полугодие по очистке вытяжных устройств), а также журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением соответствующей информации не представлен.</p>	<p>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022	
5	<p>В двухэтажном здании, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130.2020, на путях эвакуации смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания не соответствует в полном объеме требованиям СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения на аварийное освещение, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330 не представлены.</p>	<p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	29.03.2022	
6	<p>В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей обеспечен требуемый уровень звука.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022	
7	<p>В двухэтажном здании сложной конфигурации, в нарушение п.5.4 СП 3.13130.2009, эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети и функционирующие в составе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не установлены в местах поворотов коридоров.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022	



8	<p>В двухэтажном здании, на дверях некоторых эвакуационных выходов (двери, установленные в групповых ячейках, на лестничных клетках, а также двери, ведущие из здания наружу), запорный цилиндрический механизм замка, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022
9	<p>В двухэтажном здании не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию, либо такие уплотнения не соответствуют требуемой толщине.</p>	<p>п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022
10	<p>Двухэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».</p> <p>Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.</p>	<p>п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	29.03.2022

11	На объекте защиты с южной стороны земельного участка, предусмотренные по проекту въездные ворота, находятся в ненадлежащем техническом состоянии, а конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники через указанные ворота не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	29.03.2022
----	--	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору  
 Начальник Советского отделения надзорной деятельности  
 профилактической работы отдела надзорной деятельности  
 профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорно  
 деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
 России по Ростовской области подполковник внутренней службы  
**Бойко Евгений Викторович**

(подпись)  
 «29» марта 2021 г.  
 М.П.\*

Предписание № 1 - 95/1/1 от 29.03.2021 г. на 06 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 29.03.2022 г. для исполнения получил:

*Бориса Светогорова*  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«29» марта 2021 г.

*[Handwritten signature]*  
 (подпись)